2024

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO.2	調査位置	岡崎市十王町			北緯	
発注機関				調査期間	昭和57年4月8日～57年4月8日	東経	
調査業者名	株式会社栄基礎調査	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	KBM -0.62m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	6.30m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
1	-2.42	1.80	1.80		表土・砂質粘土	暗灰		軟		
2 3 4 5 6	-6.92	4.60	6.30		砂礫	暗灰	極密～密			

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	1	1	1	3	3
1.30				30	
2.00	30	20		50	50
2.15		5		15	
3.00	28	22		50	50
3.16		6		16	
4.00	30	20		50	50
4.14		4		14	
5.00	8	12	14	34	34
5.30				30	
6.00	12	14	15	41	41
6.30				30	



原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日