ボーリング柱状図

調査名　岡崎市立根石小学校　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	岡崎市欠町石ヶ崎1-2			北緯	
発注機関				調査期間	昭和57年4月30日～57年5月1日	東経	
調査業者名	明治コンサルタント株式会社	主任技師	深尾　幸男	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高		角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具
総掘進長	15.00m								エンジン	ポンプ

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
		0.15	0.15		細砂	暗黄褐				
		10.30	10.45		強風化花崗岩	暗黄褐				
		3.05	13.50		風化花崗岩	暗黄灰				
		1.50	15.00		花崗岩	黄灰				

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00					
1.30	26 30			26 30	26
2.00					
2.30	25 30			25 30	25
3.00	50			50	50
3.11	11			11	
4.00	50			50	50
4.13	13			13	
5.00	50			50	50
5.07	7			7	
6.00					
6.30	46 30			46 30	46
7.00	50			50	50
7.09	9			9	
8.00	50			50	50
8.05	5			5	
9.00	50			50	50
9.06	6			6	
10.00	50			50	50
10.10				10	
11.00	50			50	50
11.00	0			0	
12.00	50			50	50
12.00	0			0	
13.00	50			50	50
13.00	0			0	
14.00	50			50	50
14.00	0			0	
15.00	50			50	50
15.00	0			0	

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日